


# TOLSMA TRACK & TRACE

Optimale Bestandsverwaltung durch automatische Kistenregistrierung



- Automatische Kistenregistrierung (Tracking & Tracing)
- Übersicht des Bestands jeder Partie und der Position jeder Kiste
- Mehrjährige Übersicht über den Kistengebrauch
- Für Kistenlagerung und Sortierbetriebe




Tolsma Grisnich Deutschland GmbH  
Pröhlsfeld 16, 29863 Bad Fallingbostel, Deutschland  
T +49 (0)51 62 / 9 60 60 • E info@tolsmagrisnich.de

## SO FUNKTIONIERT TOLSMATRACK & TRACE

Jede Kiste erhält einen elektronischen TAG, an dem der Scanner am Gabelstapler die Kiste erkennt. Der am Gabelstapler montierte Terminal verknüpft den Inhalt mit der Nummer der Kiste und leitet diese Informationen drahtlos (WiFi) an einen Server weiter. Im System werden im Voraus die Zahl der Kistenreihen und -stapel in einem Lager definiert. Auf diese Weise bleibt die Übersicht, welche Kiste sich an welchem Ort im Lager befindet, immer aktuell.

## ÜBERSICHTEN UND ABLAUF

Zu jedem Zeitpunkt kann eine Übersicht der Zahl der Kisten pro Lagerort und pro Partie angefertigt werden. Außerdem kann von jeder Partie festgestellt werden, in welchen Kisten und an welchem Lagerort diese gelagert wurde.



## AUTOMATISCH ODER MANUELL

Tolsma Track & Trace registriert alle Daten, die während der einzelnen Phasen der Lagerung und der Sortierung von Bedeutung sind.

- Bei der Einlagerung werden der Kiste die gewünschten Produktinformationen zugeteilt.
- Der Gabelstaplerfahrer erkennt, an welcher Stelle er die Kiste im Lager abstellen muss.
- Das schnelle Bewegen mehrerer Kisten kann mit Hilfe des Touchscreens einfach registriert werden.
- Bestandslisten können einfach erstellt oder gedruckt werden.

## OPTIES

- Mit Wiegegabeln am Gabelstapler kann das Gewicht der Kiste automatisch registriert werden.
- Die Knollenzahl pro Kiste kann mit Hilfe eines Knollenzählers automatisch hinzugefügt werden.



Übersicht		Partien:		#142	
Plot	Sorte	Größe	Klasse	Anzahl Kisten	Anzeigen
38	Erika	Q--	PB	12	
37	Exellency	Q--	PB	2	
45	Spunta	Q--	PB	3	
41	Fontane	Q--	PB	1	
42	Fontane	Q--	PB	2	
40	Fontane	Q--	PB	-	
46	Arnova	Q--	PB	3	
36	Agata	Q--	PB	2	
39	Rosagold	Q--	PB	2	
35	Altus	Q--	PB	2	
47	Arizona	Q--	PB	2	
34	Avama	Q--	PB	-	
44	Spunta	Q--	PB	2	
43	Spunta	Q--	PB	1	



Vorbehaltlich Konstruktions- und Ausführungsänderungen sowie Druckfehler.



Tolsma Grisnich Deutschland GmbH

Pröhsfeld 16, 29863 Bad Fallingbostel, Deutschland

T +49 (0)51 62 / 9 60 60 • E info@tolsmagrisnich.de